

学校園棟別耐震性能一覧表

(羽曳野市立小学校)

(令和6年4月1日現在)

学校名	棟番号	校舎場所等	構造(※1)	区分(※2)	建設年(※3)	延面積(m ²)	Is値(※4)	耐震性能	備考(※3・※5)
古市小学校	②	西棟	R3	校舎	S42他	1,134	0.72	A	補強済(H22年度)
	④	中央棟(西側)	R4	校舎	S55他	2,605	0.74	A	補強済(H22年度)
	⑤	中央棟(東側)	R4	校舎	S62	685	—	A	新耐震
	⑬	体育館	R1	屋体	H21	930	—	A	新耐震
	⑭	東棟	R3	校舎	H23	675	—	A	新耐震
	⑮	渡り廊下	S2	校舎	H23	83	—	A	新耐震
駒ヶ谷小学校	①	北棟	R3	校舎	S50他	1,914	0.78	A	補強済(H22年度)
	②	西棟	R2	校舎	S59他	887	—	A	新耐震
	③	体育館	R1	屋体	H9	931	—	A	新耐震
西浦小学校	①	北棟	R3	校舎	S51他	1,801	0.72	A	補強済(H26年度)
	③	西棟(北側)	R4	校舎	S54	1,282	0.74	A	補強済(H22年度)
	④	西棟(南側)	R4	校舎	S58他	1,542	—	A	新耐震
	⑤	トイレ棟	R3	校舎	S63	122	—	A	新耐震
	⑥	エレベーター棟	R5	校舎	H7	104	—	A	新耐震
	⑦	体育館	R1	屋体	H8	913	—	A	新耐震
高鷲小学校	①	南棟	R・S3	校舎	S43他	1,730	0.73	A	補強済(H22年度)
	②	南西棟	R3	校舎	S40他	596	0.73	A	補強済(H22年度)
	③	西棟	R・S3	校舎	S41他	1,908	0.71	A	補強済(H22年度)
	④	北棟	R3	校舎	S56	1,294	0.92	A	補強不要
	⑤	体育館	R1	屋体	H5	987	—	A	新耐震
	⑧	廊下	S3	校舎	S45	67	1.09	A	補強済(H22年度)
丹比小学校	①	南棟(東側)	R4	校舎	S50他	1,920	0.72	A	補強済(H22年度)
	②	南棟(西側)	R4	校舎	S61他	952	—	A	新耐震
	③	東棟	R4	校舎	S55	1,289	0.80	A	補強済(H25年度)
	④	西棟	R4	校舎	H12他	615	—	A	新耐震
	⑤	体育館	R1	屋体	H6	913	—	A	新耐震
羽曳が丘小学校	①	南棟(北側)	R3	校舎	S44他	1,519	0.70	A	補強済(H24年度)
	②	南棟(東側)	R3	校舎	S44他	1,539	0.76	A	補強済(H22年度)
	③	北棟(東側)	R3	校舎	S44	1,485	0.72	A	補強済(H24年度)
	④	渡り廊下	R3	校舎	S44	141	(1.13)	A	補強不要
	⑤	北棟(西側)	R3	校舎	S49	518	0.70	A	補強済(H22年度)
	⑥	南棟(西側)	R1	校舎	S55	235	(1.30)	A	補強不要
	⑦	体育館	S1	屋体	S47	556	0.91	A	補強不要
白鳥小学校	①	北棟(西側)	R3	校舎	S45	1,498	0.71	A	補強済(H22年度)
	②	西棟	R3	校舎	S45他	1,826	0.74	A	補強不要
	③	北棟(東側)	R1	校舎	H17	259	—	A	新耐震
	⑤	体育館	S1	屋体	S50	540	1.14	A	補強済(H20年度)
高鷲南小学校	①	北棟	R3	校舎	S46他	3,186	0.72	A	補強済(H22年度)
	③	西棟	R3	校舎	S49	1,556	0.75	A	補強済(H26年度)
	④	中央棟	R3	校舎	S55	873	0.75	A	補強済(H26年度)
	⑤	体育館	S2	屋体	S50	610	0.80	A	補強済(H19年度)
古市南小学校	①	西棟	R3	校舎	S47	1,460	0.74	A	補強済(H22年度)
	②	トイレ棟	R3	校舎	S47	222	0.72	A	補強済(H27年度)
	③	南棟	R3	校舎	S48	791	0.75	A	補強済(H27年度)
	⑤	東棟	R3	校舎	S48他	2,054	0.73	A	補強済(H22年度)
	⑥	体育館	R1	屋体	S53	650	0.76	A	補強不要
	恵我之荘小学校	①	南棟(東側)	R4	校舎	S49	2,483	0.72	A
②		東棟	R4	校舎	S49	1,811	0.71	A	補強済(H22年度)
③		南棟(西側)	R4	校舎	S52	340	0.72	A	補強済(H22年度)
④		体育館	R1	屋体	S54	700	1.98	A	補強済(H19年度)
埴生南小学校	①	東棟(南側)	R4	校舎	S54	2,128	0.71	A	補強済(H25年度)
	②	東棟(中央)	R4	校舎	S54	1,165	0.83	A	補強済(H22年度)
	③	北棟	R4	校舎	S54	2,198	0.74	A	補強済(H25年度)
	④	東棟(北側)	R3	校舎	S58	515	—	A	新耐震
	⑤	体育館	R1	屋体	S56	705	1.61	A	補強済(H21年度)
高鷲北小学校	①	北棟(東側)	R4	校舎	H11	1,187	—	A	新耐震
	②	南棟	R4	校舎	H11	2,875	—	A	新耐震
	③	北棟(西側)	R4	校舎	H16	329	—	A	新耐震
	④	体育館	R2	屋体	S47	1,246	0.76	A	補強済(H21年度)
西浦東小学校	①	北棟	R3	校舎	H4	1,644	—	A	新耐震
	②	中央棟	R3	校舎	H4	804	—	A	新耐震
	③	南棟	R3	校舎	H4	1,252	—	A	新耐震
	④	体育館	R1	屋体	H4	883	—	A	新耐震

(羽曳野市立中学校)

(令和6年4月1日現在)

学校名	棟番号	校舎場所等	構造(※1)	区分(※2)	建設年(※3)	延面積(m ²)	Is値(※4)	耐震性能	備考(※3・※5)
誉田中学校	④	東棟	R3	校舎	S55他	1,350	0.71	A	補強済(H27年度)
	⑤	北棟	R4	校舎	S61	1,190	—	A	新耐震
	⑥	体育館	R2	屋体	S53	1,220	1.03	A	補強済(H25年度)
	⑭	中央棟	R4	校舎	H27	5,446	—	A	新耐震
高鷲中学校	①	南棟(西側)	R4	校舎	S54	835	0.73	A	補強済(H22年度)
	②	西棟	R4	校舎	S54	2,134	0.74	A	補強済(H27年度)
	③	北棟	R4	校舎	S54	2,588	0.81	A	補強済(H22年度)
	④	南棟(東側)	R3	校舎	S59	261	—	A	新耐震
	⑤	体育館	R1	屋体	S55	1,232	1.49	A	補強不要
峰塚中学校	①	東棟	R4	校舎	S48	3,695	0.71	A	補強済(H24年度)
	②	西棟	R4	校舎	S48他	1,282	0.74	A	補強済(H24年度)
	③	玄関	R2	校舎	S55	38	(1.68)	A	補強不要
	④	北棟	R4	校舎	S55	1,135	0.78	A	補強済(H24年度)
	⑤	南棟	R2	校舎	S59	564	—	A	新耐震
	⑥	体育館	R2	屋体	S50他	1,358	1.48	A	補強済(H23年度)
高鷲南中学校	①	東棟	R4	校舎	S52他	3,236	0.72	A	補強済(H22年度)
	②	西棟	R4	校舎	S52	2,831	0.73	A	補強済(H22年度)
	④	体育館	R2	屋体	S54	1,025	1.06	A	補強済(H18年度)
河原城中学校	①	西棟(東側)	R4	校舎	S57	1,963	—	A	新耐震
	②	中央棟	R4	校舎	S57	1,948	—	A	新耐震
	③	東棟	R5	校舎	S57	2,578	—	A	新耐震
	④	西棟(西側)	R3	校舎	S61	262	—	A	新耐震
	⑤	体育館	R3	屋体	S57	1,413	—	A	新耐震

(羽曳野市立義務教育学校)

(令和6年4月1日現在)

学校名	棟番号	校舎場所等	構造(※1)	区分(※2)	建設年(※3)	延面積(m ²)	Is値(※4)	耐震性能	備考(※3・※5)
はびきの埴生学園 (旧:羽曳野中学校、 旧:埴生小学校)	①	東棟	R3	校舎	S47	2,423	0.72	A	補強済(H22年度)
	②	北東棟	R3	校舎	S48	3,790	0.72	A	補強済(H22年度)
	③	南棟	R3	校舎	S48	891	0.74	A	補強済(H22年度)
	④	中央棟	R3	校舎	S48	1,452	0.70	A	補強不要
	⑤	西棟	R3	校舎	S48他	1,105	0.73	A	補強済(H22年度)
	⑥	北棟	R3	校舎	S48	1,422	0.73	A	補強済(H22年度)
	⑦	体育館	R2	屋体	S48	2,467	0.86	A	補強済(H21年度)
	⑧	第2体育館	R1	屋体	S57	754	—	A	新耐震

(羽曳野市立幼稚園)

(令和6年4月1日現在)

幼稚園名	棟番号	園舎場所等	構造(※1)	区分(※2)	建設年(※3)	延面積(m ²)	Is値(※4)	耐震性能	備考(※3・※5)
古市幼稚園	④	中央棟	R2	園舎	H1	528	—	A	新耐震
駒ヶ谷幼稚園	④	中央棟	R1	園舎	H6	394	—	A	新耐震
西浦幼稚園	③	北棟	R1	園舎	S60	387	—	A	新耐震
埴生幼稚園	④	中央棟	S2	園舎	H23	490	—	A	新耐震
	⑥	西棟	S1	園舎	R5	94	—	A	新耐震
羽曳が丘幼稚園	①	中央棟	S2	園舎	H25	873	—	A	新耐震
高鷲南幼稚園	③	中央棟	R2	園舎	H13	783	—	A	新耐震
古市南幼稚園	①	中央棟	S1	園舎	S50	444	0.43	B	耐震診断実施済
埴生南幼稚園	①	中央棟	S2	園舎	S55	564	1.28	A	補強不要

※1 R=鉄筋コンクリート造 S=鉄骨造 数字=地上階数

※2 屋体=体育館または講堂

※3 S=昭和 H=平成 R=令和

※4 Is値()付きは耐震一次診断の結果

※5 構造が鉄骨造の建物は、耐震一次診断と二次診断の区別がないため、1回の耐震診断で判定