

水道管のマンホール蓋陥没事故について (最終報告)

本日、水道管マンホール蓋陥没事故について、お知らせします。

完了日時	令和4年6月14日(火)11時30分
発見日時	令和4年6月14日(火)7時40分頃
発生場所	羽曳野市 古市3丁目8番先 大乘川高屋橋北詰
陥没事故	水道管マンホール蓋
陥没原因	調査中
復旧状況	・6月14日(火) 9時15分頃 復旧作業開始 午前11時30分 復旧完了
影 響	交通規制：解除
問合せ	水道局工務課